Comparison of Different Firmwares W/ Full Chain

S.Burdin

2/17/2003

Cont_nc_2_13.1_3
nrz_nc_1_30.11_3



After readout



Before readout

Cont_nc_2_13.1_3
nrz_nc_1_30.11_3



Cont_nc_2_13.1_3
nrz_nc_1_30.11_3



Cont_nc_2_13.2_3
nrz_nc_2_13.2_3



After readout

Before readout

Cont_nc_2_13.2_3
nrz_nc_2_13.2_3



Cont_nc_2_13.2_3
nrz_nc_2_13.2_3



Purple Card

Cont_nc_2_13.2_3

nrz_nc_2_13.2_3

0ms



100ms



200ms



400ms



Cont_nc_2_14.1_3
nrz_nc_2_14.1_3



After readout



Before readout

Cont_nc_2_14.1_3
nrz_nc_2_14.1_3



Cont_nc_2_14.1_3
nrz_nc_2_14.1_3



The noise disappears when delay b/w events is 1s